

SWAG 32 92 4414

SWAG®

vhodná pro:
Audi A2, Seat Cordoba, Ibiza IV,
Škoda Fabia, VW Polo, Fox

Viz č. 6C0 407 621



CZ

Sada ložisek kola s ložiskem kola a maticí osy



Problém

Ložisko kola způsobuje silný hluk při jízdě.

Příčina

Poškozeným těsnicím kroužkem proniká voda do ložiska kola a vzniká koroze, viz fotografie (1) a (2). Mezi stejnoběžným kloubem a hlavou kola umístěný těsnicí kroužek (3) je z plastu a může být snadno poškozen při demontáži popř. vnějšími vlivy. Pokud je těsnicí kroužek poškozen, nedoléhá již správně. Poškození nebo znečištění těsnicího kroužku usnadňuje průnik vody dovnitř ložiska kola. Následkem je předčasný výpadek ložiska a silný hluk.



Řešení

Dávejte pozor na poškození těsnicího kroužku! SWAG doporučuje zásadně vyměnit těsnicí kroužek při montáži ložiska kola. Důležité: Těsnicí kroužek je k dispozici ve dvou velikostech (64 mm a 72 mm). Bezpodmínečně dbejte na velikost kol v palcích!

Pozor

Použití nevhodného nářadí při montáži může způsobit předčasný výpadek ložiska kola i chybové hlášení systému ABS. Při montáži je bezpodmínečně nutné respektovat údaje výrobce vozidla pro opravu!

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com