




## SERVICE INFO – FAG 0025



# RIU 566425.H195 a 566283.01.H195

## Montážní pokyny

Výrobci:	DAF Renault Volvo
Obj. č.:	566425.H195 566283.01.H195
Konstrukce:	Repair Insert Unit (RIU) (opravné sady náboje kola)



Obrázek 1: Rozdíly ve verzích FAG (vlevo) a OES (vpravo)

Výše uvedené FAG RIU vykazují nepatrné optické rozdíly vůči originálním náhradním dílům. To je podmíněno výrobními postupy a nejedná se o závadu. RIU mají stejné vlastnosti a funkce a mohou být v případě opravy vyměněny bez omezení za originální díl.

Další informace a podrobný návod pro opravu naleznete v brožuře „Servisní kompaktní ložiska FAG“.

Technická charakteristika: U původně použitých ložisek kol jsou dva těsnící kroužky (O-kroužky) v kovovém kroužku. Ten se při montáži nasune přes oba vnitřní kroužky.

U opravárenského řešení FAG je použit jeden O-kroužek, který není přidržován kovovým kroužkem, ale je umístěn při montáži mezi oběma polovinami ložiska kola. Toto utěsnění splňuje rovněž všechny vlastnosti relevantní pro toto použití a má pouze jiný konstrukční tvar.

Inovativní pojistný kroužek (není zobrazen) použitý společností FAG je již používán v řadě dalších Repair Insert Unit (RIU) a je mimořádně praktický. Z tohoto důvodu se také používá pro toto opravárenské řešení.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

**Schaeffler REPERT tým Česká republika a Slovensko**  
**Schaeffler CZ, s.r.o.**

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com  
REPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)  
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER  
**REPERT**